




Rundstäbe

Aus PMMA extrudiert, glasklar

Ø mm	Tol. mm	kg/m	VE St./Geb.
3	+/- 0,2	0,0085	100
4	+/- 0,2	0,015	50
5	+/- 0,3	0,023	50
6	+/- 0,3	0,034	25
8	+/- 0,3	0,060	25
10	+/- 0,4	0,094	25
12	+/- 0,4	0,135	10
15	+/- 0,5	0,210	10
20	+/- 0,8	0,380	5
25	+/- 0,8	0,590	5



Standardprogramm Stäbe ab Lager

Rundstäbe, LISA-Rundstäbe, Vierkantstäbe, Halbrundstäbe, Dreikantstäbe aus PMMA




Rundstäbe

Aus PMMA extrudiert,
LISA-Farben: blau, grün, gelb, rot

Ø mm	Tol. mm	kg/m	VE St./Geb.
5	+/- 0,3	0,023	50
10	+/- 0,4	0,094	25
15	+/- 0,5	0,210	10

Standardprogramm Stäbe ab Lager

Rundstäbe, LISA-Rundstäbe, Vierkantstäbe, Halbrundstäbe, Dreikantstäbe aus PMMA






Halbrundstäbe

Aus PMMA extrudiert, glasklar

a mm	Tol. mm	kg/m	VE St./Geb.
5	+/- 0,3	0,012	50
8	+/- 0,3	0,030	25
10	+/- 0,4	0,047	25
15	+/- 0,5	0,106	10
20	+/- 0,8	0,189	5
25	+/- 0,8	0,295	5

Standardprogramm Stäbe ab Lager

Rundstäbe, LISA-Rundstäbe, Vierkantstäbe, Halbrundstäbe, Dreikantstäbe aus PMMA






Vierkantstäbe


Aus PMMA extrudiert, glasklar

a mm	Tol. mm	kg/m	VE St./Geb.
5	+/- 0,3	0,030	50
8	+/- 0,3	0,077	25
10	+/- 0,4	0,120	25
15	+/- 0,5	0,270	10
20	+/- 0,6	0,480	5
25	+/- 0,8	0,750	5

Standardprogramm Stäbe ab Lager

Rundstäbe, LISA-Rundstäbe, Vierkantstäbe, Halbrundstäbe, Dreikantstäbe aus PMMA






Dreikantstäbe

Aus PMMA extrudiert, glasklar

a mm	Tol. mm	kg/m	VE St./Geb.
5	+/- 0,3	0,013	50
8	+/- 0,4	0,033	25
10	+/- 0,4	0,052	25
15	+/- 0,5	0,117	10
20	+/- 0,8	0,208	5
25	+/- 0,8	0,325	5



Standardprogramm Stäbe ab Lager

Rundstäbe, LISA-Rundstäbe, Vierkantstäbe, Halbrundstäbe, Dreikantstäbe aus PMMA